



Oljeproduksjonen på Goliat-plattformen i Barentshavet er stengt for å rette opp feil. Her kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge under et besøk hos det sørkoreanske verftet som bygde plattformen. Foto: Marius Fiskum

Eni vedgår mangelfull sikkerhetskultur

Eni Norge innrømmer at sikkerhetskulturen er for dårlig. -Utilstrekkelig risikoforståelse på alle nivåer, skriver oljeselskapets toppsjef etter en ulykke i sommer.

OLJE

Rune Ytreberg
Tromsø

Oljeselskapet Eni Norge er i hardt vær etter at Goliat-plattformen i Barentshavet ble evakuert og stengt etter et strømbrydd 26. august. Etter et møte med Petroleumstilsynet fredag bestemte Eni at Goliat fortsatt holdes stengt inntil utbedringsarbeid er ferdig. Dette er i tråd med de tillitsvalgte krav.

For sommeren varslte de Eni og Petroleumstilsynet om at de fryktet for de ansattes sikkerhet og ønsket å stenge produksjonen for å utbedre mangler på plattformen.

Et brev fra Eni Norge til Petroleumstilsynet i midten av juli viser at oljeselskapet selv oppfatter at arbeidet med sikkerhetsarbeidet i

selskapet må bedres. Ifølge selskapets nye administrerende direktør Philip Hemmens er årsaken mangelfull kultur for helse, miljø og sikkerhet (hms) i Eni Norge og utilstrekkelig risikoforståelse på alle nivåer i organisasjonen, på land og offshore. Det skriver han i brevet til Petroleumstilsynet, der selskapet etter en arbeidsulykke med en vinsj på plattformen i juni i år «anerkjenner behovet for å styrke HMS-ledelsen» i Eni Norge.

- Vi tar denne problemstillingen på største alvor. I samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten har vi i igangsatt et omfattende arbeid for å styrke samarbeidet, kommunikasjonen og sikkerhetskulturen internt i bedriften, som et resultat av erkjennelsen av behovet for forbedret risikoforståelse, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Bedres risikoforståelse

Den nye ledelsen i Eni Norge bekrefter vedtak bekymringene fra de ansatte og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, som nylig ba Eni sørge for sikkerheten til de ansatte før plattformen ble satt i drift.

- Dette brevet fra ledelsen i Eni dokumenterer varslene fra de til-

Goliat

● Goliat-plattformen ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest og er den første oljeproduksjonen i Barentshavet.

● Eni Norge er operatør med 65 prosent eierandel, mens Statoil eier 35 prosent.

● Goliat ble satt i produksjon i mars 2016, mer enn to år forsinket.

● Fra Stortinget vedtok utbyggingen i 2008 har kostnadene økt fra 32 til 49 milliarder kroner.

litsvalgte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Alvorlige feil og mangler førte til at Goliat-plattformen først ble satt i produksjonen i mars i år, mer enn to år forsinket og med over 15 milliarder kroner i overskridelser.

Sammen med de tillitsvalgte har Eni i høst startet et prosjekt med fem punkter for å bedre sikkerhetskulturen i selskapet, fra toppladelsen og helt ut på plattformen:

- Risikoforståelse for systemer og operasjoner
- Dokumentasjon for arbeidsoperasjoner på plattformen

● Bevissthet på planlegging og overvåkning av arbeid

● Teknisk integritet og tilpasning av tekniske systemer

● Ledelse

Wulff sier forbedret risikoforståelse er helt sentralt for Eni Norge.

- Vi forventer en høyere standard på dette området enn hva som har vært oppnådd. Det er alt gjennomført en rekke tiltak og vi opplever at vi nå har et godt samarbeidsklima der både fagbevegelsen, verneombud og ledelse sammen bidrar konstruktivt i det videre arbeidet, sier Wulff.

«Alvorlig»

Forbundsleder Jan Olav Brekke mener fempunktplanen viser at Eni burde vurdert å utsette oppstarten av Goliat.

- Dette er alvorlig og her må mye gjøres. Disse fem punktene omfatter hele selskapet Eni Norge og Goliat-strukturen de har bygd opp for å produsere olje i Barentshavet. Dette er et av de mest værharde områdene på jorden. En kan lure på hvordan de tenker om å starte i et helt nytt område med en helt ny type installasjon når bare ett av disse punktene er nok til at Eni burde vurdert å utsette opp-

starten til alt er på stell, sier Brekke.

- Vi har også, i samråd med tillitsvalgte, besluttet å holde produksjonen på Goliat stengt inntil nødvendige tiltak er utført og alle parter mener det er riktig å gjenoppta driften, svarer Wulff.

- Summen av dette er ikke bra. Dette kan ikke feies under teppet, sier Brekke, som mener det er bra at selskapets ledelse selv har identifisert problemene.

Eni valgte å bygge Goliat på et verft i Sør-Korea som, ifølge Petroleumstilsynet, hadde lite erfaring med norske standarder som kreves for plattformer på norsk sokkel.

- Goliat er i ferd med å bli et kjempeskandaleprosjekt. Plattformen ble sendt ut på havet før den var ferdig, med fare for arbeidernes liv og helse, sier leder Frederic Hauge i Bellona, som har anmeldt flere forhold på plattformen til politiet.

Hauge tror feilene fortsatt er så store at «plattformen kan bli stengt et halvt år fremover». Med en oljeproduksjon på 100.000 fat i døgnet tilsvarer en månedens produksjon på Goliat rundt én milliard kroner.

rune.ytreberg@dn.no



AKERSHUS
EIENDOM

facebook.com/AkershusEiendom
twitter.com/akershuseiendom
blogg.akershuseiendom.no
linkedin.com/company/akershus-eiendom-as



Sentrum

Tollbugata 32

Kontor

Ledig areal: 1.440 kvm
Minimum utleieareal: 720 kvm
Ledig fra: Etter avtale

- Sentral hjørneeiendom overst i Kvadraturen med nær beliggenhet til Stortinget
- Ny og moderne kontorstandard tilpasset leietakers behov mth. planløsning og valg av kvaliteter
- Lokalene ligger i byggets 5. og 6. etasje og ligger flott til med tanke på lys og utsyn
- Alt av off. kommunikasjon og servicefasiliteter i umiddelbar nærhet

Kontakt

Jørgen Anker-Rasch: 975 20 547 • jar@akershuseiendom.no
Ole-Jacob Leirsar: 934 07 161 • oj@akershuseiendom.no

LINSTOW

